

Avdeling Fosen

Vik/Bessaker Vannverk
V/Roan Kommune
Att: Geir Ola Aune
MNU
7180 ROAN

Dato: 09.02.2018
Prøve ID: N2018-1188
ver 1

Gjelder: **Vik/Bessaker Vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 06.02.18

Analyseperiode: 06.02.18 - 09.02.18

Prøvetaker: Paul

2018-1188-1 A) **Grunnvann, ubehandlet**
Sted: Pumpestasjon

Tatt ut: 05.02.18 Kl. 08:20

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	1	cfu/ml	0 - 5	100
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	< 1	MPN/100ml		0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	< 1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker MF	NS-EN ISO 7899-2	< 1	cfu/100ml		0
Konduktivitet	NS-ISO 7888	14,2	mS/m	±0,569	250
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,25		±0,20	6,5 - 9,5
Temperatur i prøven ved pH-måling	ref. NS-EN ISO 10523	21,3	°C	±0,4	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1	< 0,5	FNU		4
Farge	NS-EN ISO 7887,met. C	< 2	mg Pt/l	±0,4	20
*Lukt	Intern	Ikke påv.			
*Smak	Intern	Ikke påv.			

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

A)

Kimtall i vann skal, i hht metoden NS-EN ISO 6222, analyseres innen 12 timer etter tapping, der temperaturen holdes på 5 ± 3 °C. Denne prøven ble analysert ca. 26 timer etter tapping. Prøven var kald ved mottak på laboratoriet.

Med hilsen Kystlab AS



Torill Aune Vatn
Avdelingsleder Fosen

Kopi til
Geir Ola Aune (E-mail)
Einar Eian (E-mail)
Kommunelegen i Roan (E-mail)
Joar Hauknes (E-mail)
Roy Hemmingsen (E-mail)

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Side 1 av 1